

Stetten a.k.M., 23.Januar 2018

Wichtige Information zu Sicherheitslücken „Spectre und Meltdown“

Sehr geehrter Kunde,

zur aktuellen Diskussion um die Sicherheitslücken Spectre und Meltdown finden Sie nachfolgend unsere Stellungnahme:

Da es im realen Einsatz nicht möglich ist, Fremd-Software auf den Geräten der primion Group zu installieren, sind die Controller IDT, DT und ADT11xx nicht von der Sicherheitslücke betroffen.

Zwei Verfahren verhindern, dass Fremdsoftware aufgespielt wird:

1. Nur ein Prozess oder User, der sich mit Passwort authentifiziert hat, kann mit dem jeweiligen Gerät kommunizieren.
2. Es wird nur ein Code akzeptiert, der mit unserem primion-Zertifikat (von Global Sign ausgestellt) signiert ist.

Bei der Host-Software muss die Lücke durch den Hersteller des Betriebssystems bzw. durch den Hersteller des verwendeten Browsers geschlossen werden.

Die Chip-Hersteller haben ihre Sicherheitspatches zum größten Teil bereits zur Verfügung gestellt. Allerdings lassen diese bei Altsystemen leider auf sich warten.

Da dies nicht die Hardware oder Software der primion Group betrifft, sondern die Chips der Chiphersteller, empfehlen wir, sich bei einem entsprechenden Verdacht direkt an diese zu wenden. Die Hersteller sind Ihre Ansprechpartner für weitergehende Informationen.

Sollten Sie nicht sicher sein, welche Geräte der primion Group bei Ihnen im Einsatz sind und ob diese evtl. betroffen sein könnten, wenden Sie sich bitte unter customercare@primion.de oder +49 7573 952-777 direkt an unseren Support.

Mit freundlichem Gruß,

Ihre primion Technology AG

primion Technology AG · Steinbeisstraße 2-5 · D-72510 Stetten am kalten Markt
Tel. + 49 7573 9520 · Fax + 49 7573 92034 · info@primion.de · www.primion.de

Sitz der Gesellschaft: Stetten am kalten Markt / Registergericht des Amtsgerichts Ulm HRB 710911
Vorstand: Dipl.-Kfm. Horst Eckenberger (Vorsitzender), Jorge Pons Vorberg, Vicente Soriano Navarro.
Aufsichtsrat: Juan Miguel Sucunza (Vorsitzender)